

2026年01月05日バージョンアップ情報

1. フォルダ構成の更新
 - ・SV0-03-MIPIでのNVFilePlayerのサポートを終了したため、NVFilePlayerを削除しました。
- SV0Generatorをお使いください。
- ・SV0-03-MIPIで使用できないタイミング設定ソフトを削除しました。

2024年08月20日バージョンアップ情報

1. 共通
 - ・NVFilePlayerを更新しました。
 - ・SV0Generatorを更新しました。
 - ・各種マニュアルを更新しました。
 - ・各アプリケーションの更新内容はそれぞれのReleaseNoteをご覧ください。
 - ・32bit版モジュールを削除しました。

2022年10月6日バージョンアップ情報

1. 共通
 - ・NVFilePlayer (1.3.0.3)を追加しました(x64のみ)。
 - ・SV0Generator (3.4.2.0)をバージョンアップしました。
 - ・NVFilePlayer ソフトウェアマニュアル 2.0を追加しました。
 - ・SV0-03-MIPIハードウェア仕様書を1.8 にアップデートしました。
 - ・SV0Generator.svo に規定されたクロック設定を更新しました。

2022年6月21日バージョンアップ情報

1. 共通
 - ・SV0ctlをバージョン1.4.7.0にアップデートしました。
 - ・SV0Updaterをバージョン1.7.3.0にアップデートしました。
 - ・SVI05APIをバージョン1.2.0.0にアップデートしました。
2. 「FW_FPGA」フォルダのファイルを変更しました。
内容 : [svo_mipi_010_101_057_100_077_108.bin] →
[svo_mipi_010_101_057_100_077_108.multi]

2022年5月20日バージョンアップ情報

1. Timingフォルダのファイルを変更しました。
内容 : [edid_1920x1080.bin] → [edid_1920x1080_60fps.bin]
[mipi_1080p.svo] → [mipi_4L_1080p_30.svo]
2. Timingフォルダに[mipi_4L_1080p_30_continuous_clock.svo]を追加しました。

2022年3月14日バージョンアップ情報

1. SV0-03-MIPIハードウェア仕様書を1.6から1.7へ更新しました。

2022年3月2日バージョンアップ情報

1. SV0-AP_x64及びSV0-AP_x86にTimingGenMIPI.exeを追加しました。
2. 新規にDataフォルダを作成しました。
3. サンプル映像データをDataフォルダに移動し、またサンプルaviファイルも追加しました。
4. SV0Updaterをアップデートしました。
5. SVMUpdaterソフトウェアマニュアルを1.1から1.2へ更新しました。

2021年09月21日バージョンアップ情報

1. FPGAのアップデート
内容 : 動作中、稀にノイズが発生する問題を修正しました。
2. FWのアップデート
内容 : 動作中、稀にノイズが発生する問題を修正しました。

2021年07月12日バージョンアップ情報

1. ドキュメントのアップデート
内容 : SV0-03-MIPIハードウェア仕様書を更新しました。
NV022-D (FP0-953-F)ハードウェア仕様書を更新しました。
NV022-D (FP0-953-H)ハードウェア仕様書を追加しました。

2021年01月28日バージョンアップ情報

1. フォルダ構成の更新

内容：アプリケーション等を日本語版と英語版で統一しました。

2. ドキュメントのアップデート

内容：NV022-E (FP0-935-F)_ハードウェア仕様書を追加しました。

3. アプリケーションの更新

内容：SV0Generatorをアップデートしました。

- ・転送性能の向上
- ・.raw 入力時のエンディアン選択の追加
- ・転送フレームカウンタの実装変更
- ・SV0 ライブラリの変更
- ・無効な .avi ファイルオープン時のエラーメッセージの追加
- ・SV0-MIPI RGB24 出力のbit並びを修正
- ・外部からのウィンドウメッセージ対応を追加

2020年06月26日バージョンアップ情報

1. ドキュメントの追加・整理

内容：・「デバイスドライバインストール方法」の資料を追加しました。
・日本語のドキュメントのみにしました。

2. ドライバファイルの名称を変更しました。

内容：[Driver_SVM] → [Driver_HDMI]、[Driver_SV0] → [Driver_USB]

3. FW_FPGAフォルダのファイルの名称を修正しました。

内容：[svo_mipi_055_100_075_102_multi] → [svo_mipi_055_100_075_103_multi]
※バージョンアップはしておりません。ファイル名の誤記でした。

2020年06月01日バージョンアップ情報

1. ドキュメントのアップデート

内容：Readmeを更新しました。

2020年05月18日バージョンアップ情報

1. ドキュメントのアップデート

内容：NV022-D (FP0-953-F)_ハードウェア仕様書を追加しました。

2020年03月23日バージョンアップ情報

1. ドキュメントのアップデート

内容：NV026-A (GM0-9295A)_ハードウェア仕様書を追加しました。

2020年01月08日バージョンアップ情報

1. ソフトウェアのアップデート

内容：SV0Updaterをアップデートし、動作のロバスト化を行いました。
FrmFileConverterをアップデートしました。更新内容についてはソフトウェアのヘルプを参照ください。

2. FW_FPGAフォルダのアップデート

内容：個別アップデート用ファイルを追加しました。
HDMIモードの調整を行いました

2019年9月12日バージョンアップ情報

1. ソフトウェアのアップデート

内容：SV0Generatorをアップデートしました、Playクリック時に時々映像が出力されない現象の対策を行いました。

2. FW_FPGAのアップデート

内容：映像出力に関するロジックのロバスト化を行いました。

2019年5月27日バージョンアップ情報

1. ドキュメントのアップデート

内容：SV0-03-MIPI_ソフトウェアマニュアルをアップデートしました (SV0-03-MIPI_ソフトウェアマニュアル_1.4.pdf)

SVMUpdaterソフトウェアマニュアル_1.1.pdfを追加しました

2. FW_FPGAのアップデート

内容：Continuous Clock出力時のClock lane ⇄ Data lane間のタイミング調整を行いました
HDMIモード時、HDMIソース取り込みの安定性を強化しました。

3. アプリの追加

内容：ToolフォルダにFrmFileConverterを追加しました。

2019年3月27日バージョンアップ情報

1. ドキュメントのアップデート

内容：SV0-03-MIPI_ハードウェア仕様書をアップデートしました（SV0-03-MIPI_ハードウェア仕様書_1.3.pdf）

2019年3月25日バージョンアップ情報

1. アプリのアップデート

内容：SV0Generator (play時に設定するレジスタの追加), SV0Updater (使用できるアップデートイメージのファイルサイズ上限を拡張)のアップデート

2019年3月11日バージョンアップ情報

1. アプリフォルダ内SV0generator.svoを差し替え

内容：MIPI 1レーンあたりの転送ビットレート 648Mbpsを追加

2. 各ボードの検査項目表を追加

内容：SV0-03-MIPI, FP0-953の検査項目表を追加

2019年2月22日バージョンアップ情報

1. Timingフォルダ内のファイルを差し替え

内容：1920x1080, YUV422, 30fps対応のEDID, タイミングデータ

2. FW更新(svo_mipi_test030_100_060_098.bin)

内容：HDMIモード起動時の調整

3. DOCフォルダ更新

内容：SV0-03-MIPIソフトウェアマニュアルとSV0ctlソフトウェアマニュアルの更新

2018年12月13日バージョンアップ情報

1. SV0-03-MIPI HDMI入力対応

内容：アプリ、FPGA、FW HDMI入力MIPI出力対応

2018年04月17日バージョンアップ情報

1. SV0-03-MIPI対応

内容：アプリ、FPGA、FW MIPI出力対応

2017年09月12日バージョンアップ情報

1. SV0-03用FPGA V1.01 (so3fpga_v101.bin)

内容：カスタムコードを変更（機能変更なし）

2017年08月02日バージョンアップ情報

1. SV0-03用FPGA V1.00 (so3fpga_v100.bin)

内容：VSSPを24bitに、HSSP、DESPを22bitに増やしました。

2. SV0generatore V3.0.4.0 (SV0Generator.exe)

内容：長時間出力中に途中で転送が止まる件を修正しました。

3. SV0USB30.dll V1.3.9.1 (画像出力ライブラリー)
内容：長時間出力中に途中で転送が止まる件を修正しました。

2017年06月26日バージョンアップ情報

1. SV0-03用FPGA V0.99 (so3fpga_v099.bin)
内容：8bit出力時にVSSP、HSSP、DESPのbit幅が足りなくなる件で、bit幅を増やしました。

2017年02月07日バージョンアップ情報

1. SV0Generator V3.0.3.0 (SV0Generator.exe)
内容：YUV系のAVIが正常に出力されない不具合を修正しました。(V3.0.3.0)

2017年01月18日バージョンアップ情報

1. SV0Generator V3.0.2.0 (SV0Generator.exe)
内容：File-Option画面のViewPlaySpeedをFPS単位に変更しました。(V3.0.2.0)
DIB形式のAVI が正常に読み込めない問題を修正しました。(V3.0.1.0)
オーディオ付き AVI が正常に読み込めない問題を修正しました。(V3.0.0.0)
Device-SettingのSave/Restore機能で一部保存、読み込まれない項目を対応するようにしました。(2.4.6.0)
Device-SettingのVCLK設定をSV0ファイルに種類の定義を置くようにして、追加が容易なようにしました。(2.4.6.0)
Device-SettingのVCLK設定の設定値をMHz単位としました。(2.4.6.0)

2016年07月06日バージョンアップ情報

1. SV0Generator V2.4.4.0 (SV0Generator.exe)
内容：File-Option画面のPictureTypeにRGB24を追加しました。
Device-Setting画面の各タブの1ClockBitSize、1ColorBitSizeに24を追加しました。
DIBカラーのAVIファイルをサポートしました。RGB24で入力される
画像データはSV0-03ボードからは24bitパラレル固定で出力します。

2. SV0USB30.dll V1.3.8.0 (画像出力ライブラリー)
内容：ビデオ出力タイミング設定用API (SV0USB30_SetParam3)にて24bit出力に対応しました。

2016年06月02日バージョンアップ情報

1. SV0Generator V2.4.3.0 (SV0Generator.exe)
内容：Device-PictureSendコマンド、Tool-PLL Updateコマンドを削除しました。
Help-About SV0Generator画面よりPLL周波数表示を削除しました。

2016年03月29日バージョンアップ情報

1. SV0Generator V2.4.2.0 (SV0Generator.exe)
内容：Device-Setting画面のAdvanceタブにて、8bit出力時のCN4のビットアサインを変更できるようにしました。

2. SV0USB30.dll V1.3.6.0 (画像出力ライブラリー)
内容：ビデオ出力タイミング設定用API (SV0USB30_SetParam3)にて8bit出力時のCN4のビットアサインを変更できるようにしました。

3. SV0-03用FPGA V0.98 (so3fpga_v098.bin)
内容：8bit出力時のCN4のビットアサインを変更できるようにしました。
また使用しないデータ線から0を出力するようにしました。

2016年03月24日バージョンアップ情報

1. SV0Generator V2.4.1.0 (SV0Generator.exe)
内容：8bit出力が正常に出力されない件を修正しました。

2. SV0USB30.dll V1.3.5.0 (画像出力ライブラリー)
内容：8bit出力が正常に出力されない件を修正しました。

2016年03月16日バージョンアップ情報

1. SV0Generator V2. 4. 0. 0 (SV0Generator.exe)

内容：Device-Setting画面にてEasy/Standard/Advanceタブを追加し、使用方法に合った設定画面で操作できるようにしました。

2016年03月09日バージョンアップ情報

1. SV0Generator V2. 3. 1. 0 (SV0Generator.exe)

内容：Device-Setting画面にてVideo Timing Settingで値を変更してもFPSが変化しない不具合を修正しました。

2016年02月18日バージョンアップ情報

1. SV0USB30.dll V1. 3. 4. 0 (画像出力ライブラリー)

内容：8bit出力が正常に出力されない件を修正しました。

2016年02月03日バージョンアップ情報

1. SV0Generator V2. 3. 0. 0 (SV0Generator.exe)

内容：Device-Setting画面にてHSYNC-HiActiveを設定した場合に出力画像の偶数、奇数画素が入れ替わる不具合を解消しました。

2. SV0USB30.dll V1. 3. 3. 0 (画像出力ライブラリー)

内容：ビデオ出力タイミング設定用API (SV0USB30_SetParam3)にてHSYNC-HiActiveを設定した場合に出力画像の偶数、奇数画素が入れ替わる不具合を解消しました。

2016年01月29日バージョンアップ情報

1. SV0-03用FPGA V0. 96

内容：

- ・ CN4 5pinにDataEnable (DEN、出力)信号を動作可能としました。
- ・ DDR出力を対応いたしました。

2. SV0Generator V2. 2. 0. 0 (SV0Generator.exe)

内容：Device-Setting画面を変更し柔軟な設定ができるように対応しました。

3. SV0USB30.dll V1. 3. 2. 0 (画像出力ライブラリー)

内容：ビデオ出力タイミング設定用API (SV0USB30_SetParam3)を変更しました。

2016年01月14日バージョンアップ情報

1. SV0-03用FPGA V0. 91

内容：CN4 5pinにDataEnable (DEN、出力)をアサインしました。

2015年09月04日バージョンアップ情報

1. SV0Generator V2. 1. 5. 0 (SV0Generator.exe)

内容：Device-Control画面の一部仕様を変更しました。
画像出力時、前の画像が出力される不具合を修正しました。

2015年08月14日バージョンアップ情報

1. SV0Generator V2. 1. 4. 0 (SV0Generator.exe)

内容：外部トリガ出力に対応しました。
PCLK出力不具合を修正しました。
AVIファイル取り込みに対応しました。

2. SV0USB30.dll V1. 2. 2. 0 (画像出力ライブラリー)

内容：外部トリガ出力に対応しました。

3. SV0-03用FPGA V0. 81

内容：外部トリガ出力に対応しました。

2015年04月28日バージョンアップ情報

1. SV0Generator V2.1.2.0 (SV0Generator.exe)

内容：アップデート、複数VCLK、メモリー内無限出力に対応しました。

2. SV0USB30.dll V1.2.0.0 (画像出力ライブラリー)

内容：アップデート、複数VCLK、メモリー内無限出力に対応しました。

3. SV0-03用FPGA V0.50

内容：アップデート、複数VCLK、メモリー内無限出力に対応しました。