

*2025/07/02

- ・リリース版に伴い以下を更新
 - ・ Appl_x64
 - ・ PLLSettin.exe v0.9.3 を格納
 - ・ SVMCtl v1.7.9.1 に更新
 - ・ SVMUpdater v1.8.1.0 に更新
 - ・ SVIO5API.dll v1.3.1.4 に更新
 - ・ Doc
 - ・ SVL-03-UVC_ハードウェア仕様書_1.5 に更新
 - ・ SVM-06とSVL-03-UVCの違い_rev1.4 に更新
 - ・ SVMCtlソフトウェアマニュアル_11.9 に更新
 - ・ デバイスドライバーのインストール方法1.4 に更新
 - ・ SVMUpdaterソフトウェアマニュアル_1.6 に更新
 - ・ SVL-03_FPGA_Release_Note を更新
 - ・ SVL-03_FW_Release_Note を更新
 - ・ FW_FPGA
 - ・ SVL-03_UVC_V110.fpgb に更新
 - ・ SVL-03_DP_TX_V039.fpgc を格納
 - ・ SVL-03_DP_TX_V039_CorlorBar.fpgd を格納
 - ・ SVL-03_Updater_V021_CbNV.fx10a に更新
 - ・ SVL-03_UVC_V027_CuNV.fx10b に更新
 - ・ SVL-03_DP_TX_V017_CMNV.fx10c を格納
 - ・ svl_03_002_021_110_027_039_017_c39_v24.multi を格納
 - ・ Runtime
 - ・ dotnet-sdk-9.0.202-win-x64.exe を格納

*2025/03/12

- ・ Readme.txt HDMIモードの説明を削除

*2025/01/09

- ・ 新規作成