

2025/04/15

Appl_x64フォルダ :

- └ NVFilePlayer.exeを更新
- └ PLLSetting.exeを更新
- └ SVMctl.exeを更新
- └ SVMUpdater.exeを更新
- └ TimingGenSV006.exeを更新
- └ TimingGenSV006DSI.exeを更新
- └ SVI05API.dllを更新
- └ SV009USB30.dllを更新

Doc-Englishフォルダ :

- └ How_to_Install_the_Device_Driver_1.1.pdfを更新
- └ NVFilePlayer_Software_Manual_1.0.pdfを更新
- └ SV0-06-CSI_Hardware_Specification_1.1.pdfを更新

Doc-Japaneseフォルダ :

- └ NVFilePlayer_Release_Note.pdfを更新
- └ NVFilePlayer_ソフトウェアマニュアル_rev2.5.pdfを更新
- └ PLLSetting_動作説明書_v2.pdfを更新
- └ SVMctl_Release_Note.pdfを更新
- └ SVMctlソフトウェアマニュアル_11.7.pdfを更新
- └ SVMUpdaterソフトウェアマニュアル_1.4.pdfを更新
- └ SV0-06-CSI_ハードウェア仕様書_1.4.pdfを更新
- └ SV0Generator_ソフトウェアマニュアル_rev1.8.pdfを更新
- └ TimingGen_ソフトウェアマニュアル_V1.5.pdfを更新

2024/08/14

Multiアップデートファイルを SV0-06-CSI_020_109_100_101_100_101.multi に更新

2024/06/21

Tool フォルダの追加

SV009USB30.dll を 2.2.1.4 にバージョンアップ

2024/06/06

新規作成