

2026年3月9日

【Vendow mode】

- ・SVIUSB20.dllをバージョンアップしました (V9.3.0.5)
I2C通信に失敗する不具合を修正しました

2024年12月5日

- ・新規作成