

History_jp

2026/05/01

- Appl_x64
 - SVLctl v2.0.1.0 を格納、SVMctl を削除
 - SVLUpdater v2.0.1.0 を格納、SVMUpdater を削除
 - SVCTL_API.dll v2.0.1.0 を格納、SVI05API.dll を削除
 - SVLctl.ini を格納、SVMctl.ini を削除
 - SVLUpdater.ini を格納、SVMUpdater.ini を削除
 - PLLSetting を v1.0.1.0 に更新
- Doc
 - Japanese
 - SVL-03-UVC ハードウェア仕様書_1.8 に更新
 - SVL-03_FW_Release_Note を更新
 - SVL-03_ユーザー解像度の作成方法 を更新
 - SVLctl_Release_Note を格納
 - SVLctlソフトウェアマニュアル_1.0 を格納
 - SVLUpdaterソフトウェアマニュアル_1.0 を格納
 - SVM-06とSVL-03-UVCの違い_rev1.7 に更新
 - SVシリーズ制御ライブラリ_SVCTL_API_説明書-V1.0 を格納
 - デバイスドライバーインストールマニュアル_1.0 を格納
 - English
 - How_to_Install_the_Device_Driver_1.0 を格納
 - SVL-03-UVC_Hardware_Specification_1.1 に更新
 - SVLctl_Software_Manual_1.0 を格納
 - SVLUpdater_Software_Manual_1.0 を格納
- Driver_x64
 - SviU3drv.dll を格納
 - SviU3drv.inf を格納
 - wudf.cat を格納
- FW_FPGA
 - SVL-03-UVC_002_031_111_043_039_020_039_024_multi に更新
 - SVL-03_DP_TX_V020_CMNV.fx10c に更新
 - SVL-03_Updater_V031_CbNV.fx10a に更新
 - SVL-03_UVC_V043_CuNV.fx10b に更新
- Update_fx10a_bat を格納

2026/02/27

- Appl_x64
 - SVMctl v1.7.9.4 に更新
 - PLLSetting v0.9.4 に更新
 - NVCap v1.5.5.6 に更新
- Doc
 - Japanese
 - NVCap_Release_Note を更新
 - NVCapソフトウェアマニュアル v1.93 に更新
 - PLLSetting_動作説明書 v2.1 を追加
 - SVL-03-UVC ハードウェア仕様書_1.7 に更新
 - SVL-03_ユーザー解像度の作成方法 v1.0 を追加
 - SVM-06とSVL-03-UVCの違い_rev1.6 に更新
 - SVMctl_Release_Note を更新
 - SVMctlソフトウェアマニュアル_12.0 に更新
 - SVL-03_FW_Release_Note を更新
 - English
 - How_to_Install_the_Device_Driver_1.1 を追加
 - NVCap_Software_Manual_1.30 を追加
 - SVL-03-UVC_Hardware_Specification_1.0 を追加
 - SVMctl_Software_Manual_8.2 を追加
 - SVMUpdater_Software_Manual_1.0 を追加
- FW_FPGA
 - SVL-03_DP_TX_V018_CMNV.fx10c に更新
 - SVL-03_UVC_V032_CuNV.fx10b に更新

- svl_03_002_021_110_027_039_017_c39_v24.multi に更新

2025/08/12

- Appl_x64
 - SVMctl v1.7.9.3 に更新
 - NVCapx64.ini を SVM-06 標準最新版と同等に更新
- Doc
 - SVL-03-UVC ハードウェア仕様書_1.6 に更新
 - SVM-06とSVL-03-UVCの違い_rev1.5 に更新
 - SVL-03_FW_Release_Note を更新
 - SVMctl_Release_Note を更新
- FW_FPGA
 - SVL-03_UVC_V028_CuNV.fx10b に更新
 - SVL-03_UVC_V111.fpgb に更新
 - svl_03_002_021_111_028_039_017_c39_v24.multi を格納

2025/07/02

- リリース版に伴い以下を更新
- Appl_x64
 - PLLSettin.exe v0.9.3 を格納
 - SVMctl v1.7.9.1 に更新
 - SVMUpdater v1.8.1.0 に更新
 - SVI05API.dll v1.3.1.4 に更新
- Doc
 - SVL-03-UVC ハードウェア仕様書_1.5 に更新
 - SVM-06とSVL-03-UVCの違い_rev1.4 に更新
 - SVMctlソフトウェアマニュアル_11.9 に更新
 - デバイスドライバーのインストール方法1.4 に更新
 - SVMUpdaterソフトウェアマニュアル_1.6 に更新
 - SVL-03_FPGA_Release_Note を更新
 - SVL-03_FW_Release_Note を更新
- FW_FPGA
 - SVL-03_UVC_V110.fpgb に更新
 - SVL-03_DP_TX_V039.fpgc を格納
 - SVL-03_DP_TX_V039_CorlorBar.fpgd を格納
 - SVL-03_Updater_V021_CbNV.fx10a に更新
 - SVL-03_UVC_V027_CuNV.fx10b に更新
 - SVL-03_DP_TX_V017_CMNV.fx10c を格納
 - svl_03_002_021_110_027_039_017_c39_v24.multi を格納
- Runtime
 - dotnet-sdk-9.0.202-win-x64.exe を格納

2025/03/12

- Readme.txt HDMIモードの説明を削除

2025/01/09

- 新規作成